

# IWS Lehrgang

## Nachweis zur Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen

### Direkter Zugang

**Meisterbrief (Bereich Metallverarbeitung)**  
(Metall- und Maschinenbau, Land- und Baumaschinen, Schmiede und Fahrzeugbau, etc.)  
**oder gleich-/höherwertige techn. Ausbildung Bereich Metalltechnik**  
(Werkmeister, 4-jährige Fachschule, etc.)

- Antragsformular
- Kopie amtlicher Lichtbildausweis + Angabe Privatadresse
- Ausbildungsnachweis - Zeugnis: Meister/Fachschule/Werkmeister oder höherwertig
- Nachweis 2 Jahre Berufserfahrung nach der Meisterprüfung<sup>1</sup> **oder**
  - Nachweis 3 Jahre Berufserfahrung nach dem Lehrabschluss<sup>1</sup>
  - IWS-0 Prüfung

### Indirekter Zugang

#### Lehrabschluss in einem metallverarbeitenden Beruf

- Antragsformular
- Zeugnis IWS-0 Prüfung
- Kopie amtlicher Lichtbildausweis + Angabe Privatadresse
- Ausbildungsnachweis - Zeugnis: Lehrabschlussprüfung
- Nachweis 3 Jahre Berufserfahrung nach dem Lehrabschluss<sup>1</sup>

1) Berufserfahrung in schweißtechnisch relevanten Tätigkeiten (nach Abschluss der Ausbildung).

Praktische Ausbildung (Teil 2): Gültige Schweißzertifikate bzw. Schulungsbestätigungen einer anerkannten Ausbildungsstelle über mind. 10 LE, nicht älter als 3 Jahre und nicht im Rahmen einer Lehrberufsausbildung absolviert, befreien im jeweiligen Schweißverfahren von der Teilnahme an den prakt. Übungen.